10 - VALORIZZAZIONE DELLA FINESTRA SU VALLE DI LANAITHO

11 - CREAZIONE DI PERCORSI INTERNI AL SITO SOPRAELEVATI

PLANIMETRIA GENERALE CON CURVE DI LIVELLO

SCALA 1:200

1 - VALORIZZAZIONE DI UNA NUOVA VISTA DEL VILLAGGIO

2 - SUPERAMENTO DELLE BARRIERE NEL PERCORSO ESISTENTE

3 - RIFACIMENTO DELLA STACCIONATA ESISTENTE

4 - RIFACIMENTO DELLA SCALA DI INGRESSO



5 - ALLONTANAMENTO DEI PERCORSI DA PARETI DA CUI SI POSSONO STACCARE MASSI

6 - VALORIZZAZIONE DELLA DIDATTICA CON NUOVI PANNELLI

7 - RIFACIMENTO CASA CUSTODI COME PRIMO SOCCORSO

8 - MESSA IN SICUREZZA DEI SENTIERI

11 - SUPERAMENTO BARRIERE SU PERCORSO



10 - SUPERAMENTO BARRIERE SU PERCORSO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

COMUNE DI DORGALI

INTERVENTO DI RECUPERO PAESAGGISTICO E AMBIENTALE DEL SITO ARCHEOLOGICO DI TISCALI NEI COMUNI DI DORGALI E OLIENA - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N° 17/15 DEL 24-04-2012.

IMPEGNO DELLE SOMME DERIVANTI DALLE SANZIONI EX ART 167 D.LGS N° 42 DEL 22 GENNAIO 2004 E SS.MM.II.
DETERMINAZIONE N° 4205 PROT. NUMERO 54564/ I.4.3. DEL 25 SETTEMBRE 2012
CUP F95G12000320002

CODICE ELABORATO:	ELABORATO: STATO DI FATTO CON RILEVAMENTO DELLE PECULIARITA'		
DF-A-DS-3		SCALA 1:200-1:10000	DATA GENNAIO 2014 / AGGIORNAMENTO MARZO 2014

COMMITTENTE
COMUNE DI DORGALI
AREA TECNICA
VIA UMBERTO 37 - 08022 DORGALI (NU)
TEL 0784-927239 - responsabile.tecnica@comune.dorgali.nu.it

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ING. FANCELLO FRANCESCO

SUPPORTO AL RUP.
DOTT.SSA NIEDDU CATERINA

SPAZIO PER NULLA OSTA :

TECNICO PROGETTISTA
ARCH. BROCCA FRANCESCO
VIA UMBERTO 67 -08022 DORGALI (NU)
CELL. 3483475853 - geodorgali@gmail.com
COLLABORAZIONE: Arch. Enrica Caire, Arch. Masala Alessandro, Studio Btera

COORDINATORE DELLA SICUREZZA
ARCH. FRONTEDDU GRAZIANO
VIA BACHISIO FANCELLO 4 -08022 DORGALI (NU)
CELL. 329155888 - graziano.z77@gmail.com

GEOLOGO
DOTT. MULAS GIANFRANCO
VIA MARCO POLO 60 - 08100 NUORO
TEL. 0784206114 - geologo.mulas@gmail.com

ARCHEOLOGO
DOTT. DELUSSU FABRIZIO
VIA DEPRETIS 7 - 08022 DORGALI (NU)
CELL. 3475012131 - fabrizio.delussu@tiscali.it

LEGENDA

- INTERDIZIONE AL TRANSITO
- AREE DI ATTENZIONE AL CROLLO
- AREA DI POTENZIALE RISTAGNO IDRICO
- ABBATTIMENTO CROSTONE IN VOLTA
  PER APPROFONDIMENTO SI RIMANDA ALL'ELABORATO DF-GEO-REL-1
- PERCORSO DI VISITA ESISTENTE
- CURVE DI LIVELLO PRINCIPALI
- CURVE DI LIVELLO SECONDARIE
- PROBABILI PROFILI DI STRUTTURE MURARIE
- 12 PUNTO DI SCATTO DELLE FOTO

PUNTI DI OSSERVAZIONE:

1. INGRESSO DOLINA CON VISTA DI INSIEME DEL SITO E DELL'AREA VERDE CENTRALE
2. VISTA DEL SITO ARCHEOLOGICO E DEL SOFFITTO DELLA DOLINA
3. PARTICOLARI DELLE STRUTTURE DEL SITO ARCHEOLOGICO
4. PARTICOLARI DELLE STRUTTURE DEL SITO ARCHEOLOGICO
5. PARTICOLARI DELLE STRUTTURE DEL SITO ARCHEOLOGICOE SOFFITTO DELLA DOLINA
6. PARTICOLARI DELLE STRUTTURE DEL SITO ARCHEOLOGICO
7. CAPANNA APPENA RESTAURATA
8. VISTA DELLA FINESTRA SULLA VALLEDI LANAITHO
9. CONCREZIONI GEOLOGICHE DELLA PARTE INFERIORE DEL SETTORE NORD DEL SITO
10. VISTA PANORAMICA SULLA FINESTRA VERSO LA VALLE DI LANAITHO
11. VISTA VERSO LA PARTE CENTRALE DEL SITO
12. VISTA VERSO LAFORESTA CENTRALE DEL SITO
13. PARTICOLARI DELLE STRUTTURE DEL SITO ARCHEOLOGICO
14. PARTICOLARI DELLE STRUTTURE DEL SITO ARCHEOLOGICO
15. VISTA VERSO LA PARTE CENTRALE DEL SITOE VISTA PANORAMICA DEL SETTORE ARCHEOLOGICO SUD